

檔 號：

保存年限：

內政部營建署南區工程處 書函

機關地址：80043 高雄市新興區五福二路
200號

聯絡人：陳建銘

聯絡電話：06-2131595

電子郵件：b9805130@cpami.gov.tw

傳真：06-2140781

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國108年3月20日

發文字號：營署南南字第1081048462號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送本處108年3月11日召開「臺南都會區北外環道路第3
期新建工程」鹽水溪北側堤岸道路封閉改道路線交維設施
調整會勘紀錄1份，請查照。

正本：臺南市議員李偉智服務處、臺南市政府工務局、臺南市政府交通局、臺南市政府警察局、臺南市新市區公所、臺南市新市區大洲里辦公處(請公所代轉)、台灣世曦工程顧問股份有限公司嘉南工程處、泛亞工程建設股份有限公司(永康施工所)

副本：本處南工組(臺南工務所)

「臺南都會區北外環道路第 3 期新建工程」鹽水溪北側堤岸
道路封閉改道路線交維設施調整會勘紀錄

一、會勘時間：108 年 3 月 11 日（星期一）上午 10 時整

二、會勘地點：臺南市新市區大洲產業道路與南 135 交叉口（保安宮）

三、主持人：林主任世元

記錄：陳建銘

四、出(列)席單位及人員：詳簽到簿

五、會勘結論：

本案係臺南市議員李偉智服務處及大洲里里長反映車輛由南 135 行駛大洲里社區車速過快易發生危險，經各與會單位現場討論後，結論如下：

(一)大洲里社區路口需設置減速坡、減速標誌或標線等永久性交通設施，請臺南市政府交通局協助設置，確切地點請再與大洲里里長確認；指引標誌或改道告示牌面等臨時性交通設施，請施工廠商洽大洲里里長確認設置地點後儘速施作。


(二)上述相關設施原則上請於兩週內設置完成，以維大洲里民通行安全。

六、散會時間：上午 10 時 30 分

「臺南都會區北外環道路第3期新建工程」鹽水溪北側堤岸道路
封閉改道路線交維設施調整會勘簽到簿

一、會勘時間：108年3月11日（星期一）上午10時整

二、會勘地點：臺南市新市區大洲產業道路與南135交叉口（保安宮）

三、主持人：林主任世元 

四、出席單位及人員

記錄：陳建銘 

單位	職稱	姓名	聯絡方式 (手機/E-mail)
臺南市議員李偉智服務處			
臺南市政府工務局			
臺南市政府交通局		 	
臺南市政府警察局			
臺南市新市區公所		 	
臺南市新市區大洲里辦公處			
台灣世曦工程顧問股份有限公司 嘉南工程處			
泛亞工程建設股份有限公司(永康 施工所)			
南工組(臺南工務所)			